



คู่มือการใช้งาน ระบบ Export Leakpoint

หน้าแรก “Login เข้าสู่ระบบ” ใช้ข้อมูลการเข้าระบบชุดเดียวกับการเข้าใช้งาน Website ของ กปภ.



หลังจาก Login จะแสดงหน้าหลักของระบบ โดยตั้งค่าเริ่มต้นที่ Tab “Export” ① ผู้ใช้งานต้องระบุ กปภ.ข. ② และ กปภ.สาขา ③ ที่ต้องการดูข้อมูล



เปิดข้อร้องเรียน	ปิดข้อร้องเรียน	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ทุกข้อ (ท่อขนาด >= 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด >= 50 มม.)
-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	-	-	-	-
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	-	-	-	-
3*	งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อสะสม	-	-	-

หลังจากที่ผู้ใช้งานระบุ กปภ.ข. และ กปภ.สาขา แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของสาขาที่เลือก ดังนี้

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

กปภ.เขต 2 กปภ.สาขานองแค

ข้อมูลจุดซ่อมท่อจากระบบ PWA Smart 1662 ข้อมูลท่อ (GIS) ไม่ตรงกับหน้าจอ สรุปรายงานผลการซ่อมท่อประจำปี

ข้อมูล กปภ.สาขา : กปภ.สาขานองแค 5541012

เปิดข้อร้องเรียน	ปิดข้อร้องเรียน	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ถูกต้อง (ท่อขนาด >= 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด >= 50 มม.)
1,698	1,694	426	426	336	76

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่เปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกข้อมูล ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

ส่งออกข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINT.TAB)

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อสะสม	339	2,353	2,692
คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 1 + GIS) โชน 47 *			
คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 2) โชน 47 **			

หมายเหตุ: *ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 1) รวมกับ GIS, **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 2)

1. จำนวน ข้อร้องเรียน ทั้งหมดที่ถูกเปิด - ปิด ผ่านระบบ PWA Smart 1662
2. จำนวน งานซ่อม ที่ถูกเปิด - ปิด ผ่านระบบ PWA PWA Smart 1662 (นับเฉพาะข้อร้องเรียน ① ที่เปิดงานซ่อมเท่านั้น โดยจำนวนดังกล่าวรวมงานซ่อมท่อทุกขนาด และยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลจุดซ่อมท่อ)
3. จำนวนจุดซ่อมท่อขนาดตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ที่ลงข้อมูลในระบบ GIS ถูกต้อง (จำนวนจะสัมพันธ์กับข้อที่ ⑤ คอลัมน์ ขนาด >=50)

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

กปภ.เขต 2 กปภ.สาขานองแค

ข้อมูลจุดซ่อมท่อจากระบบ PWA Smart 1662 ข้อมูลท่อ (GIS) ไม่ตรงกับหน้าจอ สรุปรายงานผลการซ่อมท่อประจำปี

ข้อมูล กปภ.สาขา : กปภ.สาขานองแค 5541012

เปิดข้อร้องเรียน	ปิดข้อร้องเรียน	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ถูกต้อง (ท่อขนาด >= 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด >= 50 มม.)
1,698	1,694	426	426	336	76

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่เปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกข้อมูล ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

ส่งออกข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINT.TAB)

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อสะสม	339	2,353	2,692
คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 1 + GIS) โชน 47 *			
คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 2) โชน 47 **			

หมายเหตุ: *ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 1) รวมกับ GIS, **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 2)

4. จำนวนจุดซ่อมท่อขนาดตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ที่ลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วน (จำนวนที่แสดงผลมาจากข้อที่ ⑥ คอลัมน์ ขนาด ≥ 50 + คอลัมน์ ไม่ระบุ + ข้อที่ ⑦ คอลัมน์ ขนาด ≥ 50 + คอลัมน์ ไม่ระบุ)

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

กปภ.เขต 2 : กปภ.สาขาหนองแค

ข้อมูลจุดซ่อมท่อจากระบบ PWA Smart 1662 ข้อมูลท่อ (GIS) ไม่ตรงกับหน้างาน สรุปรายงานผลการซ่อมท่อประจำเดือน

ข้อมูล กปภ.สาขา : กปภ.สาขาหนองแค 5541012

เปิดซ่อมจริง	ปิดซ่อมจริง	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ถูกต้อง (ท่อขนาด ≥ 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด ≥ 50 มม.)
1,698	1,694	426	426	336	76

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด ≥ 50	ขนาด < 50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
รวม		384	14	28	426

ส่งออกรายงานจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINT.TAB)

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อทั้งหมด	339	2,353	2,692
คลิกเพื่อดูงานที่ลงข้อมูลจุดซ่อมท่อ (ข้อ 1 + GIS) 1662 47 *			
คลิกเพื่อดูงานที่ลงข้อมูลจุดซ่อมท่อ (ข้อ 2) 1662 47 **			

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกรายงาน ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

หมายเหตุ: **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 1) รวมกับ GIS. **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 2)

5. จำนวนงานซ่อมที่ลงข้อมูลจุดซ่อมท่อในระบบ GIS ถูกต้อง (สีเขียว) โดยข้อมูลต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 3 เงื่อนไข ดังนี้

- มีการลงพิกัดจุดซ่อมท่อ
- สถานะการแจ้ง : สถานะ GIS ตรงกับหน้างาน
- ชนิดท่อ และ ขนาดท่อ GIS และหน้างานต้องตรงกัน

โดยแต่ละคอลัมน์ มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนจุดซ่อมท่อที่เกิดขึ้นบนท่อขนาด ≥ 50
- จำนวนจุดซ่อมท่อที่เกิดขึ้นบนท่อขนาด < 50
- ผลรวมจุดซ่อมท่อที่เกิดขึ้นบนท่อทุกขนาด

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด ≥ 50	ขนาด < 50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
รวม		384	14	28	426

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกรายงาน ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

6. จำนวนงานซ่อมที่ลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วน (สี่สัปดาห์) แสดงผลตามเงื่อนไข ดังนี้

- มีการลงพิกัดจุดเชื่อมต่อ
- ชนิดท่อ และ ขนาดท่อ GIS และหน่วยงานไม่ตรงกัน

โดยแต่ละคอลัมน์ มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนจุดซ่อมท่อที่ลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วนบนท่อขนาด ≥ 50 (อ้างอิงขนาดท่อจากหน้างาน)
- จำนวนจุดซ่อมท่อที่ลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วนบนท่อขนาด < 50 (อ้างอิงขนาดท่อจากหน้างาน)
- จำนวนจุดซ่อมท่อลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วนบนท่อที่ไม่สามารถระบุขนาดได้

คู่มือการใช้งาน ระบบ Export Leakpoint ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2566

โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้เพื่อใช้ในการติดตามการนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลำดับ	เลขที่คำสั่งงานซ่อมท่อ	รับแจ้งเมื่อ วันที่	ขนาดของงานซ่อม (ท่อร้อยร้อย)	หัวข้อการร้องเรียน	สถานที่อ้างอิงจุดซ่อม	เกิด	ข้อมูลท่อ (GIS)			การแจ้งเตือนข้อมูลท่อ (GIS)			Latitude	Longitude	ค่าซ่อมท่อ (บาท)	ประเภทการแจ้ง (LEAK_TYPE)	รหัสสาเหตุการแตก (LEAKCAUSE_ID)	ลักษณะการแตก (รูปแบบแผล) (LEAK_WOUND)
							รหัสท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ	สถานะการแจ้ง	ชนิดท่อ (แก้ไข)	ขนาดท่อ (แก้ไข)						
1	R202310 013150	2023/10/20	ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	2/11 หมู่ที่ 7 ถนนปหลาหมอนนอก สระบุรี	มี	0		0	GIS ตรงกับหน้างาน		0	14.37					หน้างานไม่ระบุ ชนิด และ ขนาดท่อ จะตกไปอยู่คอลัมน์ "ไม่ระบุ"
2	R202310 008505	2023/10/12	ขนาดมากกว่า 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง หมู่ที่ 4 ตำบล 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	ขอสงวนคำ อ.ปากน้ำสาร	มี	34	PVC	100	GIS ไม่ตรงกับหน้างาน	PB	50	14.49					- หากหน้างานระบุ ขนาดท่อ >= 50 จะไปอยู่คอลัมน์ ">= 50" - หากหน้างานระบุ ขนาดท่อ <= 50 จะไปอยู่คอลัมน์ "<50"
3	R202310 007282	2023/10/11	ขนาดมากกว่า 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง หมู่ที่ 4 ตำบล 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	ถนนพหลโยธินจากสถานีตำรวจ ทินกองถึง.....	มี	1783	PVC	300	GIS ตรงกับหน้างาน		0	14.41					
4	R202309 017355	2023/09/28	ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน/อาคาร ALC ขอสงวนคำ อ.ปากน้ำสาร สระบุรี	มี	0		0	GIS ตรงกับหน้างาน	PB	50	14.38					** อ้างอิงขนาดท่อจากผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
5	R202309 015515	2023/09/25	ขนาดมากกว่า 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง หมู่ที่ 4 ตำบล 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	โปลิศสิทธิ์	มี	6339	HDPE	200	GIS ตรงกับหน้างาน	PVC	200	14.3779	100.809255	11890	1	0	0

7. จำนวนงานซ่อมที่ไม่ลงจุดซ่อมท่อ (สีแดง) เป็นข้อมูลงานซ่อมที่ไม่มีการลงพิกัดจุดซ่อมท่อ

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว					
ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
5	1 งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
6	2 งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
7	3 งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
รวม		384	14	28	426

หมายเหตุ: "งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกข้อมูล ไฟล์ LEAKPOINTTAB"

โดยแต่ละคอลัมน์ มีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนจุดซ่อมท่อที่ไม่ลงพิกัดบนท่อขนาด >=50 (อ้างอิงขนาดท่อจากหน้างาน)
- จำนวนจุดซ่อมท่อที่ไม่ลงพิกัดบนท่อขนาด <50 (อ้างอิงขนาดท่อจากหน้างาน)
- จำนวนจุดซ่อมท่อที่ไม่ลงพิกัด และที่ไม่สามารถระบุขนาดได้

โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้เพื่อใช้ในการติดตามการนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

ลำดับ	เลขที่คำสั่งงานซ่อมท่อ	รับแจ้งเมื่อ วันที่	ขนาดของงานซ่อม (ท่อร้อยร้อย)	หัวข้อการร้องเรียน	สถานที่อ้างอิงจุดซ่อม	เกิด	ข้อมูลท่อ (GIS)			การแจ้งเตือนข้อมูลท่อ (GIS)			Latitude	Longitude	ค่าซ่อมท่อ (บาท)	ประเภทการแจ้ง (LEAK_TYPE)	รหัสสาเหตุการแตก (LEAKCAUSE_ID)	ลักษณะการแตก (รูปแบบแผล) (LEAK_WOUND)
							รหัสท่อ	ชนิดท่อ	ขนาดท่อ	สถานะการแจ้ง	ชนิดท่อ (แก้ไข)	ขนาดท่อ (แก้ไข)						
6	R20230601 3654	2023/06/20	ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	อ.พองชน	ไม่มี	699	PB	50	GIS ตรงกับหน้างาน	PB	50						หน้างานระบุขนาดท่อ >= 50 จะไปอยู่คอลัมน์ ">= 50" จะตกไปอยู่คอลัมน์ ">= 50"
8	R20230500 9919	2023/05/15	ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน/อาคาร หน้าโบสถ์วัดบ้านลาด ห้วยชนุม หนองแค สระบุรี	ไม่มี	0		0	GIS ตรงกับหน้างาน		0						หน้างานไม่ระบุ ขนาดท่อ จะตกไปอยู่คอลัมน์ "ไม่ระบุ"
9	R20230301 7692	2023/03/25	ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 มม.	ท่อแตกบริเวณเสาเข็มใกล้กลาง 2 นิ้วหนา (ท่อร้อยร้อย)	บ้านเลขที่ 59/158 ม.1 มบ.อ.สุพรรณ ช.9 อ.สุพรรณ สระบุรี อ.โคกน้อย อ.หนองแค จ.สระบุรี	ไม่มี	0		0	GIS ตรงกับหน้างาน	PB	20						หน้างานระบุขนาดท่อ <= 50 จะไปอยู่คอลัมน์ "<= 50" จะตกไปอยู่คอลัมน์ "<= 50"

8. จำนวนจุดซ่อมท่อทั้งหมดของ กปภ. สาขานั้น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คอลัมน์ “1662” แสดงจำนวนจุดซ่อมท่อที่ลงในระบบ GIS ถูกต้อง (สีเขียว) ของท่อทุกขนาด ผ่านระบบ PWA Smart 1662
- คอลัมน์ “GIS” แสดงจำนวนจุดซ่อมท่อที่ลงในระบบ GIS ที่นำเข้าผ่านโปรแกรม Wmap
- คอลัมน์ “รวม” แสดงจุดซ่อมท่อสะสม (คอลัมน์ “1662” + คอลัมน์ “GIS”)

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

กปภ.เขต 2 : กปภ.สาขาหนองแค

ข้อมูลจุดซ่อมท่อจากระบบ PWA Smart 1662 ข้อมูลท่อ (GIS) ไม่ตรงกับหน้าจอ สรุปรายงานผลการซ่อมท่อประจำปี

ข้อมูล กปภ.สาขา : กปภ.สาขาหนองแค 5541012

เปิดท่อรองรับ	ปิดท่อรองรับ	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ถูกต้อง (ท่อขนาด >= 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด >= 50 มม.)
1,698	1,694	426	426	336	76

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่เปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ส่งไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่ไม่ลงจุดซ่อมท่อ (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกข้อมูล ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

ส่งออกข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINT.TAB)

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อสะสม	339	2,353	2,692

คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 1 + GIS) ไลน์ 47 *

คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 2) ไลน์ 47 **

หมายเหตุ: *ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 1) รวมกับ GIS, **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 2)

9. Link ดาวน์โหลดข้อมูลจุดซ่อมท่อที่ลงข้อมูล GIS ครบถ้วน (สีเขียว) ตามข้อ (5) ในรูปแบบไฟล์ (.tab)

10. Link ดาวน์โหลดข้อมูลจุดซ่อมท่อที่ลงข้อมูล GIS ไม่ครบถ้วน (สีส้ม) ตามข้อ (6) ในรูปแบบไฟล์ (.tab)

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

โปรดเลือก กปภ.เขต และ กปภ.สาขา

กปภ.เขต 2 : กปภ.สาขาหนองแค

ข้อมูลจุดซ่อมท่อจากระบบ PWA Smart 1662 ข้อมูลท่อ (GIS) ไม่ตรงกับหน้าจอ สรุปรายงานผลการซ่อมท่อประจำปี

ข้อมูล กปภ.สาขา : กปภ.สาขาหนองแค 5541012

เปิดท่อรองรับ	ปิดท่อรองรับ	เปิดงานซ่อม	ปิดงานซ่อม	งานซ่อมที่ลง GIS ถูกต้อง (ท่อขนาด >= 50 มม.)	งานซ่อมที่ลง GIS ไม่ครบถ้วน (ท่อขนาด >= 50 มม.)
1,698	1,694	426	426	336	76

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่เปิดงานซ่อมแล้ว

ลำดับ	รายการ	ขนาด >=50	ขนาด <50	ไม่ระบุ	รวม
1	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
2*	งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
3*	งานซ่อมที่ส่งไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

หมายเหตุ: *งานซ่อมฯ ที่ไม่ลงจุดซ่อมท่อ (ข้อ 2, 3) มีผลต่อจำนวนจุดซ่อมท่อที่ส่งออกข้อมูล ไฟล์ LEAKPOINT.TAB

ส่งออกข้อมูลจุดซ่อมท่อ (LEAKPOINT.TAB)

รายการ	1662	GIS	รวม
ข้อมูลจุดซ่อมท่อสะสม	339	2,353	2,692

คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 1 + GIS) ไลน์ 47 *

คลิกเพื่อดูงานในแผนที่จุดซ่อมท่อ (ข้อ 2) ไลน์ 47 **

หมายเหตุ: *ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 1) รวมกับ GIS, **ข้อมูลจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 (ข้อ 2)

Tab “Report” แสดงข้อมูลสรุปจำนวนงานซ่อมของทุก กปภ.สาขา (สำหรับกองบริหารความเสี่ยง) ดังนี้

1. แสดงข้อมูลจุดซ่อมท่อขนาด ≥ 50 มม. ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ผลรวมจำนวนจุดซ่อมท่อ ข้อ ⑤ ⑥ ⑦ จาก Tab คอลัมน์ ขนาด ≥ 50) โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว					
ลำดับ	รายการ	ขนาด ≥ 50	ขนาด < 50	ไม่ระบุ	รวม
⑤	1 งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
⑥	2* งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
⑦	3* งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

2. แสดงข้อมูลจุดซ่อมท่อขนาด ≥ 50 มม. ที่ลงข้อมูล GIS ถูกต้อง (ข้อ 5 คอลัมน์ ขนาด ≥ 50)

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว					
ลำดับ	รายการ	ขนาด ≥ 50	ขนาด < 50	ไม่ระบุ	รวม
⑤	1 งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
⑥	2* งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
⑦	3* งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

3. แสดงข้อมูลผลรวมจุดซ่อมท่อที่ไม่สามารถระบุได้

งานซ่อม (PWA Smart 1662) ที่ปิดงานซ่อมแล้ว					
ลำดับ	รายการ	ขนาด ≥ 50	ขนาด < 50	ไม่ระบุ	รวม
⑤	1 งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ครบถ้วน)	336	3	0	339
⑥	2* งานซ่อมที่ลงจุดซ่อมท่อ (ไม่ครบถ้วน)	42	10	14	66
⑦	3* งานซ่อมที่ยังไม่ลงจุดซ่อมท่อ	6	1	14	21
	รวม	384	14	28	426

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel file

LEAKPOINT คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย แจ้งปัญหาการใช้งาน เกี่ยวกับ

สรุปจำนวนข้อร้องเรียน/งานซ่อม สรุปการจัดการข้อมูล GIS ของจุดซ่อมท่อ

ปี: เดือน:

แสดง: 10 รายการ ค้นหา:

เขต	รหัสสาขา	ชื่อสาขา	งานซ่อมท่อทั้งหมด (≥ 50 มม.) 1.1+2.1+3.1	งานซ่อมท่อที่ลง GIS ถูกต้อง (≥ 50 มม.) 1.1	งานซ่อมท่อ ไม่ระบุขนาด 1.3 + 2.3 + 3.3
เขต1	5531031	ปราจีนบุรี	1,265	992	417
เขต1	5531032	กบินทร์บุรี	281	209	602
เขต2	5541011	พระเทพบาท	314	306	13
เขต2	5541012	หนองแค	384	336	28
เขต2	5541013	มวกเหล็ก	37	31	16
เขต2	5541014	บ้านหมอ	68	64	4
เขต2	5541015	ลพบุรี	171	119	127
เขต2	5541016	บ้านหมี่	1	0	2
เขต2	5541017	ชัยบาดาล	188	170	67
เขต2	5541018	สิงห์บุรี	6	3	2

รายงานที่ 21 ถึง 30 (ทั้งหมด 234 รายการ) ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 24 ถัดไป

รายงานจุดซ่อมท่อ จาก PWA Smart 1662 ความเสี่ยง

เขต	รหัสสาขา	ชื่อสาขา	งานซ่อมท่อทั้งหมด(≥ 50 มม.) 1.1+2.1+3.1	งานซ่อมท่อที่ลง GIS ถูกต้อง(≥ 50 มม.) 1.1	งานซ่อมท่อไม่ระบุขนาด 1.3 + 2.3 + 3.3
เขต1	5531011	ชลบุรี	2,036	1,274	9,036
เขต1	5531012	พิทย	3,084	1,436	6,094
เขต1	5531013	บ้านมิ่ง	1,355	887	824
เขต1	5531014	พนัสนิคม	2,007	1,907	2,733
เขต1	5531015	ศรีราชา	292	206	6,767
เขต1	5531016	แหลมฉบัง	1,046	476	298
เขต1	5531017	ละหานทราย	0	0	32
เขต1	5531018	บางปะกง	64	6	33
เขต1	5531019	บางคล้า	3,977	3,636	2,088
เขต1	5531020	พนมสารคาม	935	408	518
เขต1	5531021	ระยอง	81	60	1
เขต1	5531022	บ้านฉาง	4,939	4,426	2,667
เขต1	5531023	ปากน้ำประแสร์	854	652	38
เขต1	5531024	จันทบุรี	368	312	309
เขต1	5531025	ชลบุรี	820	687	8

**** จำนวนจุดซ่อมท่อในรายงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการแก้ไขข้อมูลจุดซ่อมท่อ**